

ООО «МераТех»
Аккредитованный Испытательный Центр
Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62

г. Новосибирск

Акт №0363
периодического технического освидетельствования лифта

« 02 » сентября 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,
ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 26404.

Адрес установки: город Иркутск, улица Ленинградская, дом 64, б/с 22.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0363/1

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж | Обозначение нормативного документа |
|--|---|------------------------------------|
| 1 | Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.) | ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.3б. |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО) | |
| * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий. | | |

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения* |
|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта. | ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б | До 02 октября 2016 г |
| 2 | Отсутствуют Правила пользования лифтом. | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.7. | До 02 октября 2016 г |
| 3 | В машинном помещении отсутствуют диэлектрические перчатки и огнетушители. | ППБ, ПТЭЭП п.2.2.21.ИПИСЗ п.1.1.6. | До 02 октября 2016 г |
| 4 | Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса. | ПУЭ Издание 7.Гл.1.7 | До 02 октября 2016 г |
| 5 | Имеется люфт полумуфты на валу электродвигателя лебедки. | Техническая документация завода изготовителя | До 02 октября 2016 г |
| * Заполняется в формате - до « ____ » _____ 20__ г. | | | |

Рекомендации

Общество с ограниченной ответственностью
“МераТех”
 Испытательная лаборатория
 № RA.RU.21A167 (подпись, штамп) (ФИО)
 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БРИГАДА №

Специалист _____ /Носков В.Н./
 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____ /Богданов АВ /;
 (подпись ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации _____ /Сорокин И.Ю./
 (подпись ФИО)