

**ООО «МераТех»**  
**Аккредитованный Испытательный Центр**  
**Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62**

г. Новосибирск

**Акт №0323**  
**периодического технического освидетельствования лифта**

« 01 » сентября 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем  
в присутствии представителя специализированной организации,  
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 24072.

Адрес установки: город Иркутск, улица Волгоградская, дом 67, подъезд 1.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0323/1

Таблица 1

| Номер результата проверки                                                                                                            | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж | Обозначение нормативного документа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                    | Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)                                                                                                                    | ГОСТ 53783-2010<br>Прил. Ж п.36.   |
|                                                                                                                                      | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                                                                      | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска                                                                                                          | Обозначение нормативного документа                                  | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта. | ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б                | До 01 октября 2016 г           |
| 2                         | Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.                                                                   | ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7                          | До 01 октября 2016 г           |
| 3                         | Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.                                                       | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.                                        | До 01 октября 2016 г           |
| 4                         | Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.                                                                                                     | ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.                                               | До 01 октября 2016 г           |
| 5                         | Не полностью освещена шахты лифта и приямка (аппарат освещения в приямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)                                                                | ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59                                        | До 01 октября 2016 г           |
| 6                         | Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием                                                                          | ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.       | До 01 октября 2016 г           |
| 7                         | В машинном помещении отсутствуют диэлектрические перчатки и огнетушители.                                                                                                             | ППБ, ПТЭЭП п.2.2.21.ИПИСЗ п.1.1.6                                   | До 01 октября 2016 г           |
| 8                         | Отсутствуют Правила пользования лифтом.                                                                                                                                               | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.7.                                     | До 01 октября 2016 г           |
| 9                         | Не полностью работает освещение кабины ( в плафоне одна лампа).                                                                                                                       | ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 п.Прил.Г . п.21. | До 01 октября 2016 г           |
| 10                        | Имеется люфт водила на валу редуктора привода дверей кабины.                                                                                                                          | Техническая документация завода изготовителя                        | До 01 октября 2016 г           |
| 11                        | Имеется превышения норм браковки (обрыв пряди) одного тягового элемента лебедки лифта.                                                                                                | ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.60.                                       | До 01 октября 2016 г           |
| 12                        | Расстояние от рабочей поверхности нижней части противовеса до поверхности, контактирующей с буфером в приямке не соответствует установочному (монтажному) чертежу.                    | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.64                                       | До 01 октября 2016 г           |
| 13                        | Имеется несоответствие функционирования лифта в режиме "Ревизия"" установленным требованиям.                                                                                          | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.73.                                        | До 01 октября 2016 г           |

\* Заполняется в формате - до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ООО «МераТех»**  
**Аккредитованный Испытательный Центр**  
**Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62**

г. Новосибирск

**Акт №0324**  
**периодического технического освидетельствования лифта**

« 01 » сентября 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем  
в присутствии представителя специализированной организации,  
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.  
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,  
ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 24185.

Адрес установки: город Иркутск, улица Волгоградская, дом 67, подъезд 2.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0324/1

Таблица 1

| Номер результата проверки                                                                                                            | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж | Обозначение нормативного документа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                    | Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала.<br>(помещение, диспетчерский пункт.)                                                                                                                 | ГОСТ 53783-2010<br>Прил. Ж п.36.   |
|                                                                                                                                      | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                                                                      | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска                                                                                                          | Обозначение нормативного документа                                  | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта. | ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б                | До 01 октября 2016 г           |
| 2                         | Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.                                                                   | ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7                          | До 01 октября 2016 г           |
| 3                         | Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.                                                       | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.                                        | До 01 октября 2016 г           |
| 4                         | Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.                                                                                                     | ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.                                               | До 01 октября 2016 г           |
| 5                         | Не полностью освещена шахты лифта и приямка (аппарат освещения в приямке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)                                                                | ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59                                        | До 01 октября 2016 г           |
| 6                         | Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием                                                                          | ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.       | До 01 октября 2016 г           |
| 7                         | В машинном помещении отсутствуют диэлектрические перчатки и огнетушители.                                                                                                             | ППБ, ПТЭЭП п.2.2.21.ИПИСЗ п.1.1.6                                   | До 01 октября 2016 г           |
| 8                         | Отсутствует соответствующий знак безопасности на дверях машинного помещения.                                                                                                          | ПТЭЭП п.2.2.20.                                                     | До 01 октября 2016 г           |
| 9                         | Отсутствуют Правила пользования лифтом.                                                                                                                                               | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.7.                                     | До 01 октября 2016 г           |
| 10                        | Не полностью работает освещение кабины ( в плафоне одна лампа).                                                                                                                       | ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 п.Прил.Г . п.21. | До 01 октября 2016 г           |
| 11                        | Имеется люфт водила на валу редуктора привода дверей кабины.                                                                                                                          | Техническая документация завода изготовителя                        | До 01 октября 2016 г           |
| 12                        | Расстояние от рабочей поверхности нижней части противовеса до поверхности, контактирующей с буфером в приямке не соответствует установочному (монтажному) чертежу.                    | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.64                                       | До 01 октября 2016 г           |
| 13                        | Имеется несоответствие функционирования лифта в режиме "Управление из машинного помещения" установленным требованиям.                                                                 | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.72                                         | До 01 октября 2016 г           |

\* Заполняется в формате - до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ООО «МераТех»**  
**Аккредитованный Испытательный Центр**  
**Аттестат аккредитации RA.RU.21АИ62**

г. Новосибирск

**Акт №0325**  
**периодического технического освидетельствования лифта**

« 01 » сентября 2016 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем  
в присутствии представителя специализированной организации,  
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.  
наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»  
наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 24138.

Адрес установки: город Иркутск, улица Волгоградская, дом 67, подъезд 3.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0325/1

Таблица 1


| Номер результата проверки                                                                                                            | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж | Обозначение нормативного документа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                    | Отсутствует (не работает) двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала.<br>(помещение, диспетчерский пункт.)                                                                                                                 | ГОСТ 53783-2010<br>Прил. Ж п.36.   |
|                                                                                                                                      | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                                                                      | (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| * Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |



Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска                                                                                                          | Обозначение нормативного документа                                  | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | Отсутствует информационная табличка (информация для владельца лифта) на основной посадочной площадке о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта. | ГОСТ Р 54999-2012 п.4.3.2, ГОСТ Р 55964 -2014 п.10 б                | До 01 октября 2016 г           |
| 2                         | Магистраль зануления соединена с вводом нулевого проводника в МП последовательно, через корпус вводного устройства.                                                                   | ПУЭ п.1.7.144, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7                          | До 01 октября 2016 г           |
| 3                         | Не работает устройство, размыкающее цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты, установленным требованиям.                                                       | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г.71.                                        | До 01 октября 2016 г           |
| 4                         | Отсутствуют гибкие нулевые защитные проводники направляющих кабины и противовеса.                                                                                                     | ПУЭ Издание 7.Гл.1.7.                                               | До 01 октября 2016 г           |
| 5                         | Не полностью освещена шахты лифта и приемка (аппарат освещения в приемке расположен более 0,5 м от нижней точки шахты)                                                                | ГОСТ Р 53783-2010. Прил.Г.59                                        | До 01 октября 2016 г           |
| 6                         | Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приемке установлено не в соответствии с требованием                                                                          | ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.       | До 01 октября 2016 г           |
| 7                         | В машинном помещении отсутствуют диэлектрические перчатки и огнетушители.                                                                                                             | ППБ, ПТЭЭП п.2.2.21.ИПИСЗ п.1.1.6                                   | До 01 октября 2016 г           |
| 8                         | Отсутствует соответствующий знак безопасности на дверях машинного помещения.                                                                                                          | ПТЭЭП п.2.2.20.                                                     | До 01 октября 2016 г           |
| 9                         | Отсутствуют Правила пользования лифтом.                                                                                                                                               | ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.7.                                     | До 01 октября 2016 г           |
| 10                        | Не полностью работает освещение кабины ( в плафоне одна лампа).                                                                                                                       | ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.1, ГОСТ Р 53783-2010 п.Прил.Г . п.21. | До 01 октября 2016 г           |
| 11                        | Имеется люфт водила на валу редуктора привода дверей кабины.                                                                                                                          | Техническая документация завода изготовителя                        | До 01 октября 2016 г           |
| 12                        | Имеется люфт подшипника на шкиве натяжного устройства в приемке.                                                                                                                      | Техническая документация завода изготовителя                        | До 01 октября 2016 г           |

\* Заполняется в формате - до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



Специалист \_\_\_\_\_

/Носков В.Н./

(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:  
 представитель владельца лифта \_\_\_\_\_ / *Богданов А.В.* / ;  
 подпись ФИО

представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_ / *Свердловская* / .