

г. Новосибирск

Акт №4488
периодического технического освидетельствования лифта

«05» сентября 2017 г.

Мною, специалистом Носковым Владимиром Николаевичем
в присутствии представителя специализированной организации,
предъявившей лифт, ООО «Иркутск-Лифт», директор, Евдокимова А.В.

наименование организации, должность, ФИО

и представителя владельца лифта,

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (рег, зав.) 26401.

Адрес установки: город Иркутск, улица Муравьева, д. 8, б/с 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2.
8. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № 0509/21, №0509/22.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1	Отсутствует двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения обслуживающего персонала. (помещение, диспетчерский пункт.)	ГОСТ 53783-2010 Прил. Ж п.36
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не представлена документация (приказы, распоряжения) о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта только квалифицированным персоналом	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г . п.3	До 05 октября 2017 г <i>исправлено</i> <i>Шуф</i>
2	В машинном помещении отсутствуют диэлектрические перчатки и огнетушители.	ППБ, ПТЭЭП п.2.2.21.ИПИСЗ п.1.1.6.	До 05 октября 2017 г <i>исправлено</i> <i>Шуф</i>
3	Устройство безопасности для выполнения ремонтных работ в приямке установлено не в соответствии с требованием	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.2.11.6, ГОСТ Р 53783-2010 Прил. Г п.67.	До 05 октября 2017 г
4	Расстояние от рабочей поверхности нижней части противовеса до поверхности, контактирующей с буфером в приямке не соответствует установочному чертежу.	ГОСТ Р 53783-2010 Прил.Г п.64	До 05 октября 2017 г <i>исправлено</i> <i>Шуф</i>

* Заполняется в формате - до « _____ » _____ 20 ____ г.

Специалист по лифтам
ООО "МераТех"
Рекомендации

Специалист Носков В.Н./
(подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены: представитель владельца лифта Смирнов В.С. /; (подпись ФИО)

представитель специализированной лифтовой организации Смирнов В.С. /; (подпись ФИО)